
U
y
x
0.5
0.45
0.4
0.35
0.3
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.005
-0.004
-0.003
-0.002
-0.001
0
0.001
0.002
0.003


V
0.5
0.45
0.4
0.35
0.3
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0
y
-0.0025
-0.002
-0.0015
-0.001
-0.0005
0
0.0005
0.001
0.0015
0.002
x


W
0.5
0.45
0.4
0.35
0.3
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0
y
-0.02
-0.015
-0.01
-0.005
0
0.005
0.01
0.015
x


UU
y
x
0.5
0.45
0.4
0.35
0.3
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0
0
2e-05
4e-05
6e-05
8e-05
0.0001
0.00012
0.00014
0.00016
0.00018


VV
0.5
0.45
0.4
0.35
0.3
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0
y
0
0.0001
0.0002
0.0003
0.0004
0.0005
0.0006
x


WW
0.5
0.45
0.4
0.35
0.3
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0
y
0
0.0001
0.0002
0.0003
0.0004
0.0005
0.0006
0.0007
0.0008
x